



Prefeitura de  
**Fortaleza**

## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PREDIAL

Nº do CIP <b>CIP0001022</b>	Processo SEUMA	Validade <b>30/10/2021</b>
--------------------------------	----------------	-------------------------------

### Localização

**AVENIDA WASHINGTON SOARES, 5955 - JOSÉ DE ALENCAR**

Categoria de Uso <b>COMERCIAL</b>	Nº Último CIP	Validade Último CIP
Idade do Imóvel <b>1</b>	Área do Terreno <b>3525.0</b>	Área Construída <b>3076.44995</b>

### RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL: **GESTOR OU OCUPANTE A QUALQUER TÍTULO**

CPF/CNPJ <b>04798469001060</b>	Nome/Razão Social <b>GNC AUTOMOTORES LTDA.</b>
-----------------------------------	---------------------------------------------------

### RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELO(S) LAUDO(S) DE VISTORIA TÉCNICA CONCLUSIVO(S)

Nome do Responsável	Formação	Registro Profissional	ART/RTT
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
HILARIO RODRIGUES VALE FILHO	ENGENHEIRO MECÂNICO	CREA	CE20180380
HILARIO RODRIGUES VALE FILHO	ENGENHEIRO MECÂNICO	CREA	CE20180398
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395

### OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1. O Presente instrumento não tem caráter de regularização a qualquer título de áreas construídas, devendo as mesmas atenderem à legislação correspondente.
2. Se, a qualquer momento, for identificado dano à edificação capaz de representar perigo à coletividade, o órgão municipal competente notificará o responsável pelo imóvel para realização de nova vistoria técnica, conforme preceitua O ART. 4º, § 2º do decreto Nº 13.616 DE 23 de junho de 2015.



Fortaleza, 31 de Outubro de 2018

**Transparéncia**