



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PREDIAL

Nº do CIP CIP0001025	Processo SEUMA	Validade 30/10/2021
--------------------------------	----------------	-------------------------------

Localização

AVENIDA WASHINGTON SOARES, 6623 - JOSÉ DE ALENCAR

Categoria de Uso COMERCIAL	Nº Último CIP	Validade Último CIP
Idade do Imóvel 4	Área do Terreno 5749.2002	Área Construída 3056.37012

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL: **GESTOR OU OCUPANTE A QUALQUER TÍTULO**

CPF/CNPJ 08487214000499	Nome/Razão Social TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
-----------------------------------	---

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELO(S) LAUDO(S) DE VISTORIA TÉCNICA CONCLUSIVO(S)

Nome do Responsável	Formação	Registro Profissional	ART/RTT
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
HILARIO RODRIGUES VALE	ENGENHEIRO MECÂNICO	CREA CE	CE20180374
HILARIO RODRIGUES VALE FILHO	ENGENHEIRO MECÂNICO	CREA	CE20180398
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395
samuel felix de mesquita	ENGENHEIRO DE	061396917-0	CE20180395

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1. O Presente instrumento não tem caráter de regularização a qualquer título de áreas construídas, devendo as mesmas atenderem à legislação correspondente.
2. Se, a qualquer momento, for identificado dano à edificação capaz de representar perigo à coletividade, o órgão municipal competente notificará o responsável pelo imóvel para realização de nova vistoria técnica, conforme preceitua O ART. 4º, § 2º do decreto Nº 13.616 DE 23 de junho de 2015.



Fortaleza, 31 de Outubro de 2018

Transparéncia