



## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PREDIAL

Nº do CIP <b>CIP0001026</b>	Processo SEUMA	Validade <b>31/10/2021</b>
--------------------------------	----------------	-------------------------------

Localização

**AVENIDA ROGACIANO LEITE, 1815 - ENG LUCIANO CAVALCANTE**

Categoria de Uso <b>COMERCIAL</b>	Nº Último CIP	Validade Último CIP
Idade do Imóvel <b>1</b>	Área do Terreno <b>6972.77002</b>	Área Construída <b>623.5</b>

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL: **GESTOR OU OCUPANTE A QUALQUER TÍTULO**

CPF/CNPJ <b>26979604000115</b>	Nome/Razão Social <b>GNC SUECIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>
-----------------------------------	--

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELO(S) LAUDO(S) DE VISTORIA TÉCNICA CONCLUSIVO(S)

Nome do Responsável	Formação	Registro Profissional	ART/RTT
RODRIGO GONÇALVES DE	ENGENHEIRO CIVIL	0615385281	CE20180403
RODRIGO GONÇALVES DE	ENGENHEIRO CIVIL	0615385281	CE20180403
RODRIGO GONÇALVES DE	ENGENHEIRO CIVIL	0615385281	CE20180403
RODRIGO GONÇALVES DE	ENGENHEIRO CIVIL	0615385281	CE20180403
RODRIGO GONÇALVES DE	ENGENHEIRO CIVIL	0615385281	CE20180403
RODRIGO GONÇALVES DE	ENGENHEIRO CIVIL	0615385281	CE20180403
HILARIO RODRIGUES VALE FILHO	ENGENHEIRO MECÂNICO	CREA	CE20180385
HILARIO RODRIGUES VALE FILHO	ENGENHEIRO MECÂNICO	CREA	CE20180398
RODRIGO GONÇALVES DE	ENGENHEIRO CIVIL	0615385281	CE20180403
RODRIGO GONÇALVES DE	ENGENHEIRO CIVIL	0615385281	CE20180403

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1. O Presente instrumento não tem caráter de regularização a qualquer título de áreas construídas, devendo as mesmas atenderem à legislação correspondente.
2. Se, a qualquer momento, for identificado dano à edificação capaz de representar perigo à coletividade, o órgão municipal competente notificará o responsável pelo imóvel para realização de nova vistoria técnica, conforme preceitua O ART. 4º, § 2º do decreto Nº 13.616 DE 23 de junho de 2015.



Fortaleza, 1 de Novembro de 2018

**Transparéncia**