



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 180659

Processo: 1627741 CNPJ : 07.945.867/0001-69
Razão Social: MARIA DO SOCORRO SANTIAGO DA SILVA-ME
Classificação: G-3 SERVIÇO AUTOMOTIVO E ASSEMBLHADOS
Logradouro: R GERVASIO MOREIRA, 795 CENTRO MILHÃ/CE (AIS 20)
Área Total Construída: 300 m²
Área Terreno: 300 m² Altura 3 m
Bloco(s) Unidade(s) Pavimento(s) Área Parcial
1 1 1 300 m²

A Edificação foi vistoriada e se encontra APROVADA de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Ceará. A CONFORMIDADE se deve ao cumprimento das seguintes exigências:

- Extintores
- Sinalização de Emergência

VALIDADE: Este certificado é válido por 02 ano(s) a contar da data de emissão.

I. Os sistemas de segurança contra incêndio e pânico foram inspecionados pelo Bombeiro Militar Fiscal abaixo identificado e se encontravam válidos e em condição de funcionamento.

II. A observância das normas de segurança, a validade dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e manutenção da condição de funcionamento destes são de inteira responsabilidade do representante e/ou proprietário da edificação.

AIS 20 - Quixeramobim, segunda-feira, 25 de junho de 2018.

Francisco Pericles Maximiliano Vieira Lima - CB BM
Vistoriante da OBM

Haroldo Jorge Aragão Condini - MAJ BM
Supervisor da OBM

Marcos Ant. D. Moura CAP QOA BM

Luis Eduardo Soares de Almeida - CEL BM
Coordenador da OBM